

Guía De Aplicación de 3M VHB

Para obtener resultados óptimos en la aplicación de autoadhesivos 3M VHB en superficies lisas no porosas (no textiles o maderas*) es muy importante seguir las siguientes instrucciones :





Limpieza

Antes de aplicar los autoadhesivos 3M VHB debes asegurarte que la superficie este libre de polvo y grasa limpiando la superficie con alcohol isopropilico y agua (mezcla 50:50)



Aplicar Presión

Para mejorar el contacto del adhesivo con la superficie al aplicarlo debes ejercer presión , normalmente en superficies óptimas no porosas alrededor de 15 psi (teniendo cuidado de no dañar la pantalla de tu equipo), en caso de superficies rígidas puedes aplicar dos o tres veces más presión .



Temperatura

La temperatura ambiente ideal para la aplicación es de entre 21°C y 38°C, debes asegurarte que la superficie no tenga humedad.



Tiempo

Después de la aplicación, la fuerza del autoadhesivo 3M VHB se incrementa, a temperatura ambiente en condiciones normales, 50% después de los primeros 20 minutos, , 90% después de 24 horas llegando al 100% después de 72 horas.

La mejor adherencia puede ser alcanzada y en muchos casos mejorada exponiéndolo a 66°C durante una hora.